

## SOP (Standard Operating Procedure) Merakit Komputer

- Siapkan semua hardware yang akan di pasang dan pastikan dalam keadaan yang baik
- Pasang Power Supply pada chasing dan pasang screw Power Supply dengan benar
- Pasang semua hardware yang terletak pada motherboard sebelum di masukkan ke dalam chasing
  - Pasang prosesor pada socket-nya dan beri thermal di atasnya
  - Pasang Heatsink
  - Letakkan RAM pada slot-nya dan kunci dengan benar
- Setelah komponen pada motherboard terpasang, masukkan motherboard pada chasing, pasang screw motherboard dengan benar
- Pasang NIC, Wireless NIC dan VGA pada slot masing-masing dan pasang screw pada masing-masing komponen
- Masukkan Harddisk pada chasing dan pasang screw harddisk
- Masukkan CDROM pada chasing dan pasang screw untuk CDROM
- Masukkan Floppydisk pada chasing dan pasang screw floppydisk
- Setelah semua komponen di atas terpasang dengan benar, pasang semua kabel internal pada komponen yang tepat
- Pasang kabel power dari power supply ke masing-masing tempat, dan pastikan kabel tidak tertancap di tempat yang salah.
- Pasang kabel data dari hardware ke motherboard
- Setelah semua komponen terpasang dengan benar, pasang tutup chasing dan screw-nya
- Terakhir, Pasang semua kabel external seperti mouse, keyboard, monitor, USB, Ethernet dan kabel parallel
- Jika semua prosedur di atas telah di lakukan, lakukan uji coba apakah computer dapat berjalan dengan baik.